

ANNEXE

rm\_gardecorps - Attributs d'entités

Actions

Informations générales | Inspections | Photos | Lieu de retenue | Lieu de réception | Suivis | Anciens attributs Synaxis

Informations système

ID: 695

Dernière modification de l'objet: 2015-08-31 09:23:23.3

Identification

Nom: GC-695

Nom de la rue / place: Avenue d'Echallens

Numéro de bâtiment: 2B

Autres indications géographiques: -

Caractéristiques

Type de garde-corps: Maçonnerie

Clôture: Non

Main courante: Non

Barreaux verticaux: Non

Barres intermédiaires: Non

Remplissage: Non

Autre remplissage: -

Maçonnerie: Mur

Autre maçonnerie: -

Glissière: Non

Muret: Oui

Remarque générale: -

Dimensions

h1: 56

h2: 0

H (h1+h2): 56


E: 0

K: 0

Ouverture maximale: 0

Longueur: 7.58

Schéma des dimensions



\\ausanne.ch\DATA\430\Apps\SITrm\_Theme\GardeCorps\XRef\schemata\_gc\schemata\_gc.jpg

Actions

Informations générales Inspections Photos Lieu de retenue Lieu de réception Suivis Anciens attributs Synaxis

Auteur du relevé	Synaxis: MA
Date du relevé	2013-01-30
Etendue de la corrosion	Néant
Degré de corrosion	Moyenne
Dégâts de maçonnerie	Néant
Autres dégâts	-
Remarque sur les dégâts	-
Etat du garde-cors	Alarmant
Observations	muret a rehausser avec barriere
Etendue de la dégradation	Néant
Délai d'intervention	Urgent

Informations générales Inspections Photos Lieu de retenue Lieu de réception Suivis Anciens attributs Synaxis

Photo générale



struction\_Maintenance\Ouvrages\2b. Base de données garde-cors\Objets\GC-695\Photo db\N\_PHOTO\_GEN\_20130130\_130911.jpg

Photo du danger



struction\_Maintenance\Ouvrages\2b. Base de données garde-cors\Objets\GC-695\Photo db\N\_PHOTO\_DAN\_20130130\_130746.jpg

Photo de face



struction\_Maintenance\Ouvrages\2b. Base de données garde-cors\Objets\GC-695\Photo db\N\_PHOTO\_FAC\_20130130\_130845.jpg

Photo du profil



Informations générales Inspections Photos **Lieu de retenue** Lieu de réception Suivis Anciens attributs Synaxis

Caractéristiques

Lieu de retenue

Autre lieu de retenue

Emplacement

Autre emplacement

Remarque sur le lieu de retenu

Trafic

Trafic piétons

Nombreux enfants

Fort rassemblement possible

Trafic deux-roues légers

Trafic routier

Informations générales Inspections Photos Lieu de retenue **Lieu de réception** Suivis Anciens attributs Synaxis

Hauteur de chute

Terrain naturel

Autre terrain naturel

Voie ferrée

Plan d'eau

Chaussée (trafic)

Remarque sur le lieu de réception

Informations générales Inspections Photos Lieu de retenue Lieu de réception **Suivis** Anciens attributs Synaxis

▼ relation\_rm\_gardecorps\_2\_suivi

Expression

Informations générales

Informations systèmes

ID

Garde-corps lié

Caractéristiques

Type

Auteur

Date

Description