

## Annexe 3

### Etat des lieux des salles de rythmique

Ecole / collège	Etablissement	Sol (liège / lino/PVC)	Luminaire	acoustique	piano (électrique ou mécanique)	WIFI	Installation de sonorisation
Vieux-Moulin	Entre-Bois	neuf	neufs	ok	neuf	ok	ok
Bourdonnette	Floréal	Tatami	en ordre	ok	non	non	ok
Tivoli	Floréal	Tapis	en ordre	ok	Mécanique	classe étage	non
Chissiez	Mon-Repos	PVC	en ordre	ok	Mécanique	non	annexe
Croix-d'Ouchy	Mon-Repos	Gym	en ordre	ok	Mécanique	non	
Eglantine	Mon-Repos	PVC	en ordre	ok	Mécanique	ok	néant
Mon-Repos	Mon-Repos	Gym	en ordre	ok	Mécanique	non	ok
Prélaz	Prélaz	Poly	en ordre	ok	Mécanique	non	ok
Valency	Prélaz	Lino	en ordre	ok	Mécanique	non	
Malley	Prélaz	A refaire	A refaire	A refaire	Mécanique	non	
Boissonnet	La Sallaz	Gym	en ordre	ok	Mécanique	ok	ok
Sallaz	La Sallaz	PVC	en ordre	ok	Mécanique	non	néant
Beaulieu Ouest	Beaulieu	Poly	en ordre	ok	Mécanique	non	
Chailly	Coteau-Fleuri	A refaire	A refaire	ok	Mécanique	non	ok
Riolet	Coteau-Fleuri	A rafraichir	en ordre	ok	Mécanique	non	non
Praz-Séchaud	Coteau-Fleuri	PVC	en ordre	ok	Mécanique	non	non
Coteau-Fleuri	Coteau-Fleuri	Gym	en ordre	ok	Mécanique	non	
Pierrefleur	Pierrefleur	parqu	en ordre	ok	Mécanique	non	
Bergières	Bergières	ok	en ordre	ok	Mécanique	ok	annexe